



ЗОНА 1











Наладка контрольно-измерительных приборов и автоматики



ЗОНА 1

Наладка контрольно-измерительных приборов и автоматики



- | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
|  | Шкаф для документов |  | Учебный стенд "Промышленная автоматика" промышленные датчики температуры |  | Учебный стенд Промышленные датчики измерения давления |
|  | Шкаф инструментальный |  | Учебный стенд Промышленные датчики расхода |  | Учебный стенд Промышленные датчики уровня |
|  | Учебный стенд Промышленные датчики расхода, давления, температуры и уровня |  | Учебный стенд Измерения в системах Гидропневмоавтоматики |  | Учебный стенд монтаж систем КИПиА |
|   | Рабочее место преподавателя с компьютером в сборке и принтером |   | Рабочее место обучающегося | | |

ЗОНА 1

Наладка контрольно-измерительных приборов и автоматики

